


INFO TECHNIQUE #018

WRT vous informe d'une modification à apporter sur les rotules de suspension AVG/ARD et AVD/ARG portant les références S037 et S038. Nous avons remarqué que certains modèles de rotule reposent sur les soudures des triangles arrière (voir photo ci-dessous). Cela empêche le serrage optimal de la rotule sur le triangle. Il est en effet important que la rotule repose bien à plat sur le triangle pour que la surface de pose soit optimale. Pour éviter ce problème, vous pouvez réaliser des chanfreins comme sur l'image suivante.

Une modification du design des triangles sera apportée prochainement pour pouvoir accueillir un plus grand panel de rotules, sans modification de ces dernières.



ATTENTION
Montage non correct ! Chanfrein à réaliser.